

お知らせ

平成30年2月23日
東北電力株式会社

他社火力発電所の設備点検作業に伴う停止について

当社が受電している、相馬共同火力発電株式会社の新地発電所1号機（定格出力100万kW）は、ボイラー空気予熱器[※]の内部点検・清掃等を実施するため、平成30年2月24日から平成30年3月5日まで運転を停止することとなりました。

これに伴い、当社の供給力に47万kW（当社受電分）の減少影響が生じますが、来週の需給見通しは、予備率10%以上を確保できる見通しです。

※空気予熱器・・・ボイラーから出る燃焼ガスの熱を回収してボイラーに送る空気を予熱する装置。
ボイラーの排熱を利用しているため、ボイラーの熱効率向上に寄与するもの。

以 上