

お知らせ

平成30年3月6日
東北電力株式会社

相馬共同火力発電株式会社新地発電所1号機の運転再開について

当社が受電している、相馬共同火力発電株式会社の新地発電所1号機（定格出力100万kW）は、平成30年2月24日から平成30年3月5日の予定で、ボイラー空気予熱器※の内部点検・清掃等を実施するため、運転を停止しておりました。

※空気予熱器・・・ボイラーから出る燃焼ガスの熱を回収してボイラーに送る空気を予熱する装置。

ボイラーの排熱を利用しているため、ボイラーの熱効率向上に寄与するもの。

（平成30年2月23日お知らせ済み）

ボイラー空気予熱器の内部点検・清掃等の工程が全て終了したことから、平成30年3月5日に運転を再開いたしました。

以上