

お知らせ

平成30年3月12日
東北電力株式会社

他社火力発電所の設備点検作業に伴う停止について

当社が受電している、相馬共同火力発電株式会社の新地発電所2号機（定格出力100万kW）は、電気集塵装置*の内部点検を実施するため、平成30年3月13日から平成30年3月20日までの予定で、運転を停止することとなりました。

これに伴い、当社の供給力に47万kW（当社受電分）の減少影響が生じますが、停止期間中の電力需給については、十分な予備率を確保できる見通しです。

※電気集塵装置・・・ボイラーから出る燃焼ガスに含まれるばい塵を、電気で集塵し、排ガスを浄化する装置

以上