

台風19号による水力発電所設備被害状況写真

① 信夫発電所 発電機冠水状況



② 夏井川第三発電所 取水口自動制御盤冠水状況



③ 四時川第一発電所 えん堤損傷状況



④ 上田発電所 取水口等関連機器損傷（流木堆積）状況

