


(注) SUS304L:低炭素ステンレス鋼

女川原子力発電所1号機 シュラウド全体概略図

中間部リングH2溶接線近傍ひびの超音波探傷検査による深さ測定結果



下部リングH6a溶接線近傍ひびの超音波探傷検査による深さ測定結果

