

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 1

(平成18年8月分)

号機	2号機		定期検査	第8回定期検査		
件名	気体廃棄物処理系排ガス予熱器（A）仕切板の変形について					
月日	平成18年8月2日（水）			発生	発見	確認
場所	タービン建屋	設備	気体廃棄物処理系		設備区分	それ以外の系統
設備概要	気体廃棄物処理系は、空気抽出器により抽出された復水器内の排ガス中に含まれている放射性ガスの放射能を減衰させ、排気筒から放出する目的で設置しています。					
所見	・排ガス予熱器（A）の開放点検を行ったところ、管側胴板内の仕切板の変形を発見しました（8月2日）。 ・今後、原因調査を行うとともに適切な補修を実施します。					

