



局部出力領域モニタ (LPRM) 概略図



: LPRM (全31本)

当該LPRM (28-37) は第7回定期検査で取り替えた。

原子炉内配置図



< 凡例 >

+ : 制御棒 (137本)

: 局部出力領域モニタ検出器 (31本)

1本当たり4個の検出器が設置されている(左図)